
3付:RO7. 1C	0/23	() 03 6	1007 车间7		, ,	<i>></i>		主笛ち	· 10	13 TU	<u> </u>
			Ē	車両り	情報	段					
車名		初年度登録	型式		形状		車台番号				
トレクス		平成28年10月				粉粒運搬車	TNF22401-2078				
走行		馬力	シフト			ブレーキ	ボディ内寸				
						エアー		長: 高:		·幅: ·門高:	mm mm
◎:良好	〇:通	常走行問題なし △	: 要修理 /	:装備無	U	※あくまでも当	当社判	断基準によ	るもので	ੱਤ	
,	エンジン			電装関係	系		•		キャヒ	1	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果		状態	点	検項目	結果)	状態
異音 オイル混入	/		エアコン スターター	/			シー	ト ドライト	/		
オイル漏れ	/	•••••		/	•••••	•••••		ンカー	(©	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••
水混入	/	•••••	D (144 () () () ()	/	•••••	•••••	ワイ		/		•••••
水漏れ	/		P/W(助手席)	/			ミラ		/		
燃料漏れ	/		坂道発進装置	/			_				
排気	/		異常ランプ	/			/	+4-1-	走行関	1	LD 45
マフラー	/		オーディオ				_	検項目	結果)	状態
ターボ			バックカメラ					フサス	0		
冷却水吹返	<u>.</u>		電格ミラー				エアサ		/_		
•	ミッシ		ETC	-/ -	••••		パワス				
点検項目	結果	状態	タコグラフ				ハン	ドル タンク	/		
ギア鳴き	/			上物仕村	様	小下祭品	冰水小	9 J J	•		•••••
ギア抜け				結果		状態	, ⊢	+-	デフ		
クラッチ			床材質	/ 釤	失板		_	検項目	結果	,	状態
異音	<u> </u>						異音		/,		
オイル漏れ リターダ	<u>,</u>							ル漏れ			
ソシーグ	:./ i	•••••	•				テノ	ロック			
特記事項 右	バックラ	ンプセグメント切れ有	(V)								
		0~R4/10)									
▼ タイヤ残量 ▼ タイヤサイズ											
		単位:mm									
7 8		6 9	275/70R22	2.5	27	5/70R22.5	275	/70R22.5	5 2	275/70F	R22.5
8 10] [1	0 9	275/70R22	2.5	27	5/70R22.5	275	/70R22.5	5 2	275/70F	R22.5
] [-	= = =						_	_		
7~7						_		_			,
スペア	L-	_ 2									
スペア <u>- 275/70R22.5</u>							R22.5				
			素材:スチール	,	備考	:					

上物仕様							
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式				
粉粒体運搬車	日本トレクス	TNF22401 「TNF22401-2078」	平成28年10月				
【備考】積載品名:フライアッシュ、 1ケ右側2ケ	容積:24000L、比重:0.800、2室、	タンク最高使用圧力:0.186MPa、イ	作業灯2ケ、ステンレス工具箱前側				
【備考】							
【備考】							

外装状態							
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石				
有	確認済	無					



 【外装
 分装

 キズ
 うき
 曲がり
 サビ
 補修舗
 割れ
 庫内
 原内
 穴がき
 汚れ