

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 4年8月	2PG-CYJ77C	冷凍バン	CYJ77C-7021483
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
448,599km	380PS/279KW	セミA/T	スムーサー 1 2速	長：9,430 mm 幅：2,300 mm 高：2,250 mm 門高：2,310 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	ワイパー及びヒーター付き、左右カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ伸縮不良	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ、エグレ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎		床材質	/	ステンレス	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	◎	

特記事項	ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本、ボデーキー2本
記録簿	有（R4/11～R7/5）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7	6		245/70R19.5	245/70R19.5		
	8	7		245/70R19.5	245/70R19.5		
6	5	5	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
6	6	5	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	10	ー		スベア	245/70R19.5	ー	
素材：スチール				備考：スベアのみスタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	EMGO「E7E4247」	令和 4年
【備考】ラッシングレール2段、バレティナガイド、エアリブ、天井高さ2490mm、断熱厚みリヤ100mmサイド75mm、R観音90度ストッパ、庫内灯4ヶ、水抜き穴前後4ヶ所、ジョロダーレール4列(埋め材付き)、間仕切り付き、庫内キズ汚れ有り、左側樹脂工具箱			
冷凍機/サブE/G（スタンバイ付）	サーモキング	UT-1200SR「GLW1344743」	令和 4年4月
【備考】2エ/2室仕様、－29℃設定、1時間運転33.0℃→12.9℃確認(外気温35度)、エンジン駆動時間:5277時間、エレクトリック駆動時間:12時間			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ