



エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ			
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED			
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	△	後：左割れ 右テールランプレンス 欠け			
水混入	◎		P/W（運転席）	◎							
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	ワイパー及びヒーター 付き、左カバー擦れ			
排気	◎		異常ランプ	◎							
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係					
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎				
ミッション			上物仕様			エアサス	◎				
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	パワステ	◎				
ギア鳴き	◎		床材質	/	ステンレス	ハンドル	○	擦れ			
ギア抜け	◎					燃料タンク	◎	スチール 350L×2ヶ			
クラッチ	◎										
異音	◎		デフ			点検項目	結果	状態			
オイル漏れ	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎				
リターダ	/					オイル漏れ	◎				
						デフロック	◎				

記録簿 有 (R2/12~R7/6)

素材：スチール 備考：

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------