

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	令和 1年5月	2PG-CG5CA	アルミウィング	JNCMB02G9KU040654	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
407.209km	390PS/287KW	A/T エスコット 1 2速	エア-	長: 9,560 mm 高: 2,620 mm	幅: 2,890 mm 門高: 2,540 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	○	ヒーターパイプ錆び
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、擦れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	ヒーター付き、左右カパー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス 車外エアサスコントロール付き
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	




特記事項 エンジンキー2本(メイン2)、ドアロックリモコン1ヶ、ボデーキー2本、オートクルーズ、バッテリーサイズ:130F51x2、コンソール穴品穴、Fガラス点傷多数有り、サイドマーカー不灯箇所有り(LED)

記録簿 有 (R4/6~R7/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	2		4		245/70R19.5		245/70R19.5
	6		5		245/70R19.5		245/70R19.5
5	5	3	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
1	1	4	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				スベア			
素材：スチール				備考：スベアタイヤ欠、3.4軸目右内再生タイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「18W-12047」	平成30年12月
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯4ヶ、引き出しフック9対、パレティナガイド、R観音90度ストッパー、床板コンパネ貼り、庫内キズ汚れ有り、ウイング内張穴空き、右ウイングルーフパネル穴空き(テープ補修)、右側ステンレス工具箱			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】		【ボデー内】								
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ