日付: RO7. 10/24

## **♥ ม GROUP 車両チェックシート** 管理番号: 1037090

車 両 情 報									
車名	初年度登録	型式		形状		車台番号			
日野	令和 5年1月	2KG-FD2AE	3G	アルミウィング	FD2/	AB-131735-A			
走行	馬力	シフト		ブレーキ		ボディ内寸			
136,769km	240PS/177KW			長: 6,280 高: 2,420	mm 幅:2,390 mm mm 門高:2,320 mm				
D:良好 O:通常	常走行問題なし △	」:要修理 /	:装備無し	※あくまでも当	4社判断基準による	ものです	•		
<b>ア</b> フィングへ		_	<b>電性間接</b>		_	トーレン			


						laj. 2,420	11111	11 JBJ : 2,020 111111
◎:良好	〇:通	常走行問題なし ∠	△:要修理	/:装備無し	※あくまで	も当社判断基準によ	るもの	<b>ੱ</b> ਰ
<b>F</b>	エンジ	ン	•	電装関係		•	キャヒ	<b>ニ</b> ン
点検項目	結果	状態	点検項	目 結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	0		エアコン	0		シート	• ©	
オイル混入	0		スターター	0		ヘッドライト	0	LED
オイル漏れ	0		オルタネー	ター ! ◎ !		ウィンカー	0	
水混入	0		P/W(運転	席) 🔘		ワイパー	0	
水漏れ	0		P/W(助手	席)		ミラー	0	
燃料漏れ	0		坂道発進装	置 🔘		•• _		
排気	0		異常ランプ	0		<b>*</b>	走行队	•
マフラー	0		オーディオ	0		点検項目	結果	状態
ターボ	0		バックカメ	ラ 🔘 カ	ラー	リーフサス	0	
冷却水吹返	0		電格ミラー	© <b>.</b>		エアサス	0	リヤエアサス
<b>F</b>	ミッシ	ョン	ETC	© 2.0	)	パワステ	0	
点検項目	結果	状態	タコグラフ			ハンドル	0	
ギア鳴き	0		= ,	上物仕様		燃料タンク		スチール 200L
ギア抜け	0	•••••	'" 点検項	目 結果	状態	•••••		2001
クラッチ	0	•••••	床材質	/ 木村	<u></u>	= /	デフ	
異音	0		••• •••••			点検項目	結果	状態
オイル漏れ	0					異音	0	
リターダ	/		•••			オイル漏れ	0	
			•••			デフロック		


特記事項 エンジンキー2本、上物キー1本。 記録簿 有 (R5/5~R5/12、R7/1)


▼ タイヤ残量				タイヤサイズ					
	9	8	単位:mm		225/80R17.5	225/80R17.5			
8	8	3	8	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5		
	スペア	13			スペア	225/80R17.5			
				素材: スチール	備考:右リア内側ダ	ンベリ。			


		/ / - + <del>×</del>								
上物仕様										
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式							
アルミウイング	トランテックス	[W084J88]	令和 5年							
【備考】ラッシングレール2段、引	- き出しフック5対、LED庫内灯3列 <b>、</b> -	右後ろスチール製工具箱。。								
【備考】										
【備考】										

外装状態								
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石					
有	確認済	無	点傷有					









【外装】

【ボデー内】

<b>外装</b> キズ	<b>外装</b> へこみ	うき	曲がり	护도	補修跡	割れ	<b>庫内</b> キズ	庫内 へこみ	<b>庫内</b> 穴あき	<b>床</b> 汚れ
-----------------	------------------	----	-----	----	-----	----	-----------------	-----------	------------------	----------------