

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本、ボデーキー2本、サイドマーカー不灯箇所有り、1軸目右タイヤ前側ガード割れ、アドブルータンクカバー曲がり

記録簿 有 (R2/12~R7/5)

素材：スチール 備考：総輪スタッドレス

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ