

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年1月	TKG-XZC610T	ダンプ	XZC610-0004885
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
124,667km	136PS/100KW	M/T 5速	ハキ्यूム	長: 3,050 mm 幅: 1,590 mm 高: 320 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

点検項目	結果	状態
シート	◎	ビニール張り。(破れ)
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウインカー	○	後：左割れ
ワイパー	◎	
ミラー	○	割れ 左カバー割れ、左右カバー擦れ。

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
バウステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 80L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー1本。バッテリーサイズ95D26L 2ケ。灰皿左右破損。

記録簿 有 (R5/9~R7/6)

タイヤ残量





単位: mm

4	4	3	2
—	—	—	—
4	4	2	2
—	—	—	—
スベア		6	—

タイヤサイズ			
	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア		195/75R15	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD02-31 「14C112012Y」	平成27年
【備考】3方閥、コボレーン付。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------