

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 2年1月	2KG-CYG60CM	タンクローリー	CYG60CM-7000347
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
410,754km	340PS/250KW	M/T 9速	エアー	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L
リターダ	◎	永久磁石式						
			デフ					
			点検項目	結果	状態			
			異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	◎				

特記事項	キャビンキズ・汚れ。アイドリングストップ付。マーカー5カ所不灯（LED）。キャブルーフ凹み。エンジンキー1本（スベアー無）。アドブルータンクキー1本。消防書類あり
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	6		11R22.5 14PR	11R22.5 14PR		
	9	9		11R22.5 14PR	11R22.5 14PR		
6	8	5	4	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア	3	—		スベア	11R22.5 14PR	—	
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
タンクローリー	東田鉄工	LB120-1S 「21912-66」	令和 1年12月
【備考】品名：第一石油類。3室。PTOポンプ付。容積12000L。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ