

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成28年9月	QPG-CG5ZE	アルミ平	JNCMM60G2GU012105
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
783.914km	380PS/279KW	A/T エスコット 1 2速	エア	長: 9,495 mm 高: 600 mm 幅: 2,410 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	ロッカーカバー しみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	○	左ミラーハウジング割 れ 右ミラーキャップ欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	△	作動しない			
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	△	ナビ付き 画面割れ			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
ミッション								
点検項目	結果	状態						
ギア鳴き	◎		タコグラフ	△	アナログ、デジタル アナタコ：120W- 4S※蓋開閉動き悪い デジタコ：作動未確認			
ギア抜け	◎							
クラッチ	/							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							
走行関係								
点検項目	結果	状態						
リーフサス	/							
エアサス	◎	総輪エアサス						
パワステ	◎							
バンドル	○	擦れ						
燃料タンク	◎	スチール 300L						
デフ								
点検項目	結果	状態						
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
デフロック	◎							

特記事項 看板シール剥離跡 フロントグリル割れ
キャブ内 傷・汚れ・左右灰皿割れ 有り
メインキー1本 スペアキー2本 キーレスリモコン1個※作動未確認





記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6		4		265/70R19.5		265/70R19.5
	0		5		265/70R19.5		265/70R19.5
5	4	3	4	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
0	0	0	0	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スベア				スベア			
	2		—		265/70R19.5		—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	ヤハタ	「1609-B-6629」	平成28年9月
【備考】 煽り5方開（リヤ煽り高500mm） セイコーラック1個（右後煽りのみ） 差込式中柱 ローブック：サイド24対／リヤ4ヶ所 床フック22対＋1ヶ所 スタンション穴4対＋1ヶ所			

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ポデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------