| 🔰 uu GROUP | 車両チェッ | クシート | 管理番号 | : 1 | 10371 | 10 | ′ |
|------------|-------|------|------|-----|-------|----|---|
|------------|-------|------|------|-----|-------|----|---|

 異音
 ⑤

 オイル漏れ
 ⑥

 デフロック
 /


| 日付:RO7.10 | 0/28         | <u> </u>                                | Rロリア 車両ラ  | トエ                | ツク       | プシート                                     | 管均                                   | 里番号                                     | 1C   | <u> 37103</u> |
|-----------|--------------|---|-----------|-------------------|----------|--|--------------------------------------|---|------|---------------|
| 車両情報      |              |   |           |                   |          |  |                                      |   |      |               |
| 車名        | 3            | 初年度登録                                   | 型式 形状     |                   | 形状       | 車台番号                                     |                                      |   | 番号   |               |
| UDトラ      | ックス          | 平成28年3月                                 | QPG-CD5Z  | QPG-CD5ZA         |          | アルミ平                                     |                                      | JNCMM60C4GU003970                       |      |               |
| 走行        | Ī            | 馬力                                      | シフト       |                   |          | ブレーキ                                     | ボディ内寸                                |   |      |               |
| 340,98    | 8km          | 380PS/279KW                             | A/T エスコット | A/T エスコット 12速 エアー |          | 長:9,500 mm 幅:2,380 mm<br>高:480 mm 門高: mm |                                      |   |      |               |
| ◎:良好      | 〇:通          | 常走行問題なし Δ:                              | 要修理    /  | :装備               | 無し       | ※あくまでも当                                  | 4社判                                  | 断基準による                                  | るものて | ੂਰ            |
| •         | エンジ          | ン                                       | •         | 電装属               | 関係       |  | •                                    |   | キャヒ  | <b>ニ</b> ン    |
| 点検項目      | 結果           | 状態                                      | 点検項目      | 結果                | :        | 状態                                       | 片                                    | 検項目                                     | 結果   | 状態            |
| 異音        | 0            |   | エアコン      | 0                 |          |  | シー                                   |   | 0    | 破れ、へたり、       |
| オイル混入     | 0            |   | スターター     | 0                 |          |  |                                      |   |      | 捺れい、 冷れい      |
| オイル漏れ     | 0            |   | オルタネーター   | 0                 |          |  |                                      |   |      | HID           |
| 水混入       | 0            |   | P/W(運転席)  | 0                 |          |  |                                      | ンカー                                     | ©    |               |
| 水漏れ       | 0            |   | P/W(助手席)  | 0                 | <u>:</u> |  |                                      | パー                                      | 0    | <b> </b>      |
| 燃料漏れ      | 0            |   | 坂道発進装置    | 0                 | <u>:</u> |  | ミラ                                   | _                                       | 0    |               |
| 排気        | 0            |   | 異常ランプ     | 0                 | <u>.</u> |  | •                                    |   | 走行関  | 私             |
| マフラー      | 0            | • | オーディオ     | 0                 |          |  | ,<br>,                               |   | 結果   |               |
|           | 0            | • | バックカメラ    | Δ                 | 映ら       | ない<br>う不良                                |                                      | フサス                                     | (O)  |               |
| 冷却水吹返     | 0            |   | 電格ミラー     | 0                 |          | . J   R                                  | エア                                   | フリ <b>ハ</b><br>#7                       |      | リヤエアサス        |
| •         | ミッシ          | ′ョン                                     | ETC       | <u> </u>          |          | •••••                                    | パワ                                   |   | 0    |               |
| 点検項目      | 結果           | 状態                                      |           | /                 |          |  |                                      | ドル                                      | 0    |               |
| ギア鳴き      | 0            |   | <b>-</b>  | 上物化               |          |  | ••••                                 | • |      | スチール          |
| ギア抜け      | 0            |   | ,<br>点検項目 | 結果                |          | 状態                                       | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | タンク                                     | 0    | 300L          |
| クラッチ      |              |   | 床材質       |                   | 木材       |  | •                                    |   | デフ   |               |
| 異音        | 0            |   | 小心具       | i/                | ノトヤク     |  | 片                                    | 検項目                                     | 結果   | 状態            |
| オイル漏れ     | 0            | • |           |                   |          |  | 異音                                   |   | 0    |               |
| リターダ      | <u>: / :</u> |   |           |                   |          |  | オイ                                   | ル漏れ                                     | 0    |               |


| 特記事項 | キャブ内キズ・汚れ。エアー漏れあり。インパネポケット欠品。<br>エンジンキー1本(スペア無し)、キーレスリモコン1ヶ、燃料タンクキー1本、アドブルータンクキー1本。 |
|------|---|
| 記録簿  | 有 (R1/12~R3/9、R5/1~R7/6)  |

| <u> </u> | タイヤ残量 |    | <b>▼</b> タイヤサイズ |                            |                            |                            |                            |
|----------|-------|----|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          | 11    | 11 | <u>単位:mm</u>    |                            | 295/80R22.5<br>—           | 295/80R22.5<br>—           |                            |
| 11       | 9     | 10 | 9               | 295/80R22.5<br>295/80R22.5 | 295/80R22.5<br>295/80R22.5 | 295/80R22.5<br>295/80R22.5 | 295/80R22.5<br>295/80R22.5 |
|          | スペア   | 12 | <u> </u>        | スペア<br>素材: スチール 備考: 3軸4本再生 |                            | 295/80R22.5                |                            |

| 上物仕様   |      |          |    |  |  |  |  |  |
|--|------|----------|----|--|--|--|--|--|
| 上物名  | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |  |  |  |  |  |
| アルミ平   |      |          |    |  |  |  |  |  |
| 【備考】スタンション穴41ケ(穴埋めカバー1ケ欠品)。エアーラインレール5列(うき、ガタあり)。作業灯2ケ。<br>床板前方割れ穴あき。後部収納縞板外れ、ガタ。 |      |          |    |  |  |  |  |  |
|  |      |          |    |  |  |  |  |  |
| 【備考】   |      |          |    |  |  |  |  |  |
|  |      |          |    |  |  |  |  |  |
|  |      |          |    |  |  |  |  |  |
| 【備考】   |      |          |    |  |  |  |  |  |
|  |      |          |    |  |  |  |  |  |

| 外装状態     |        |         |     |  |  |  |  |  |
|----------|--------|---------|-----|--|--|--|--|--|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |  |  |  |  |  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |  |  |  |  |  |





【外装】 【ボデー内】

| <b>外装</b><br>キズ | <b>外装</b><br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | <b>庫内</b><br>キズ | 庫内へこみ | <b>庫内</b><br>穴あき | <b>床</b><br>汚れ |  |
|-----------------|------------------|----|-----|----|-----|----|-----------------|-------|------------------|----------------|--|
|-----------------|------------------|----|-----|----|-----|----|-----------------|-------|------------------|----------------|--|