日付: RO7. 11/01

				車両	情	報		_		
車往	名	初年度登録	型式			形状			車台	番号
三菱ぶ	そう	令和 4年2月	2PG-FS74	HZ		アルミウィング		FS74HZ-530868-A		530868-A
走行馬力		シフト			ブレーキ			ボディ内寸		
503,38	7km	394PS/290KW	A/T シフトパイ 12速	′ロット		エアー	長:9,610 mm幅:2,390 高:2,630 mm門高:2,538		n 幅:2,390 mm n 門高:2,538 mm	
◎:良好○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです										
•	エンジン	ソ	•	電装隊	葛係		•		キャヒ	ニ ン
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	į	状態	봈	検項目	結果	状態
異音	0		エアコン	0			シー	٠,	0	
オイル混入	0	•••••	スターター	0	•	•••••	ヘッ	ドライト	0	LED
オイル漏れ	⊚		オルタネーター	0			ウィ	ンカー	0	
水混入	0		P/W(運転席)	0	<u> </u>		ワイ	·パー	0	
水漏れ	0		P/W(助手席)	0	<u> </u>		₹5	; —	0	左カバー擦れ。
燃料漏れ	0		坂道発進装置	0						
排気	0		異常ランプ	0	<u>.</u>				走行队	•
マフラー	©			0			봈	検項目	結果	状態
ターボ	©			0		_		·フサス	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
冷却水吹返	0		電格ミラー	0	.		エア	サス	0	リヤエアサス
•	ミッシ	ョン		0			パワ	ステ	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
点検項目	結果	状態	タコグラフ	0	アナロ	ログ	ハン	/ドル	0	
ギア鳴き	©		· ▼	上物位		状態	燃料	タンク		アルミ 300L 300L
ギア抜け	0			-	-	八忠	•		デフ	
クラッチ			床材質	<u> </u>	木材		异	藤検項目	結果	状態
異音	0		1				異音		0	
オイル漏れ	0		•					'	0	
リターダ	<u>:/.:</u>		•					ロック	0	

 異音
 ⑤

 オイル漏れ
 ⑥


 デフロック
 ⑥


特記事項 オートクルーズ、バッテリーサイズ145G51 2、スマートキー2ケ、燃料タンクキー4本、上物キー3本。 記録簿 有(R4/5~R7/3)


✓ タイヤ残量				タイヤサイズ					
	9	10	<u>単位:mm</u>		245/70R19.5	245/70R19.5			
	6	8			245/70R19.5	245/70R19.5			
9	9	9	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5		
6	8	8	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5		
	スペア	6			スペア	245/70R19.5			
				素材:アルミ	備考:				


上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式				
アルミウイング	パプコ	Г21-9A1995J	令和 4年1月				
【備考】ラッシングレール2段、ジョロダー4列(ローラー、埋め材有り)、LED庫内灯4ケ、引き出しフック10対、パレティナガイド、90度ストッパー、後方ステンレス工具箱。。							
【備考】							
【備考】							

	外装	状態	
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)









【外装】 【ボデー内】

外装 外装 うき 曲がり サビ 補修跡 割れ 庫内 庫内 穴がき 男
--