

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
トレクス	平成29年11月		コンテナ車	NCCTB34081-6267	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
			エア-	長: 12,140 mm 高: 1,990 mm	幅: 2,280 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹返	／	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	/	
スターター	/	
オルタネーター	/	
P/W (運転席)	/	
P/W (助手席)	/	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	/	
オーディオ	/	
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/ 鉄板	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	／	
ヘッドライト	／	
ウィンカー	△	後：左割れ
ワイパー	／	
ミラー	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	／	
ハンドル	／	
燃料タンク	／	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル漏れ	／	
デフロック	／	

特記事項 1軸目左内トレッド一部剥がれ、2軸目左内スタッドレス、2軸目右内サイズ違い

記録簿 無○

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

0	5	1	0
2	3	5	2
1	1	1	1
スペア		—	1

タイヤサイズ			
<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>
<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>295/80R22.5</u>	<u>11R22.5 16PR</u>
<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>
—	—	—	—
スペア		—	11R22.5 16PR
素材：スチール	備考：特記に記載		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	日本トレクス	NCCTB34081 「NCCTB34081-6267」	平成29年10月
【備考】ツイストロック1対			
コンテナボックス			
【備考】コーション無し、R片開き式ドア、庫内後ろ側補強、庫内補強迄寸長さ:11820mm、水抜き穴後ろ側2ヶ所、前壁シート載せ、前壁外側スコップ掛け及び髷立て、庫内キズ汚れ有り			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------