

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年10月	LPG-FTR90T2	アルミウイング	FTR90-7007265
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
503,342km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,710 mm 幅：2,230 mm 高：2,330 mm 門高：2,240 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	シートカバー付き
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ伸縮不良	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	○	リザーバタンク
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	キャップひび		
ギア鳴き	◎		上物仕様			ハンドル	○	擦れ
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	カバー跡		
クラッチ	◎		床材質	/	木材	燃料タンク	◎	スチール
異音	◎					200L 100L		
オイル漏れ	◎					デフ		
リターダ	/					点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	○	ブリーザー
						汚れ		
						デフロック	/	

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本(メイン2)、ドアキー1本、燃料タンクキー4本、ボデーキー2本、キャブ左側
廻り板金補修
バッテリーサイズ:85D26L
記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	10			265/70R19.5	265/70R19.5		
—	—			—	—		
9	8	6	7	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		4	—	スペア		265/70R19.5	—
素材：スチール				備考：			