

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ伸縮不良
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

キャンバン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、擦れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	ヒーター付き、メッキカバー付き、左カバ上面割れ

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ縞板

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
ハワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ400L



点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー1本(メイン1)、ドアロックリモコン1ヶ、燃料タンクキー1本、アドブルーキー1本、コンソール欠品穴、サイドマーカー不
 灯箇所有り(LED)
 バッテリーサイズ:145F51x2

記録簿 有(R6/4、R7/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	10	11		295/80R22.5	295/80R22.5		
	—	—		—	—		
15	8	5	10	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	—	—	—



【ポデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------