

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年5月	KQKG-CYJ77A	アルミ平	CYJ77A-7006540
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
885,179km	380PS/279KW	セミA/T スムーサー 1 2速	エア-	長: 9,400 mm 幅: 2,400 mm 高: 680 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	ヒーター効かない(ヒーターコア要交換)
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	○ 破れ、へたり、汚れ
ヘッドライト	◎ H I D
ウィンカー	○ R左レンズひび
ワイパー	◎
ミラー	○ ヒーター及びワイパー付き、左ミラー及びアンダーミラーカバー欠損、右ミラー鏡面劣化

走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	◎ リヤエアサス
パワステ	◎
ハンドル	○ 擦れ
燃料タンク	◎ スチール 300L 300L

デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル濡れ	◎
デフロック	◎

特記事項	エンジンキー2本、リモコンキー1本、燃料タンクキー2本、アドブルータンクキー2本、オートクルーズ、バッテリーサイズ:130F51x2、オーバーヘッドコンソール欠品穴、右テールレンズひび
記録簿	R7/9 885154km時に中古エンジン載せ替え、記録簿有り 有 (H25/8~R6/5)

▼ **タイヤ残量**





単位：mm

		3	2		
		7	7		
0	1	0	1		
2	3	0	0		
スベア		3	—		

タイヤサイズ			
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スペア		<u>245/70R19.5</u>	—
素材：スチール	備考：2軸目左右及び3.4軸目左スタッドレス		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	喜多村製作所	「T50950」	平成25年4月
【備考】前壁フック1ヶ、作業灯2ヶ、ツイストロック2対、スタンション穴9箇所、床フック26対、幌シート用台枠3本、幌シート台枠用穴18対、リヤ煽り足掛け1箇所、ロープフック26対、7方開、リヤ煽り高さ570mm、床板腐食有り、左右貫通バスケット、ステンレス工具箱左側1ヶ右側4ヶ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------