

車両チェックシート

管理番号:1038001

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	令和7年07月	2DG-FW1AHC	冷凍ウィング	FW1AH-129942		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
2,042km	380PS／279KW	M/T 7速	エア－	長：9,350 mm	幅：2,410 mm	
				高：2,510 mm	門高：2,430 mm	

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	2.0	エアサス	◎	リヤエアサス
Adblue	◎		タコグラフ	/		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ、キーストン型	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						
PTO	/							

特記事項	エンジンキー3本（メイン2本）、キーレスリモコン1個、ボデーキー2本。
記録簿	()

タイヤ残量

単位: mm

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

スペア

13

—

タイヤサイズ

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

スペア

265/70R19.5





—

素材: アルミ

備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	トランテックス	「W123L39」	令和7年
【備考】 断熱：リヤ45mm、サイド無し。ジョロダーレール4列（カバー付き）。ラッシングレール2段。左右上部LED庫内灯。水抜き穴前後2対。ウイングスイッチ2対。			
サブエンジン/スタンバイ	サーモキング	UT-1400R 「CIM1058268」	令和7年04月
【備考】 外気温+30℃ -29℃設定 +29.8℃ → +4.4℃ 確認（1h）。スタンバイコード付。ジョロダー2本付。ラッシングバー2本付。			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	無	大型

[illegible]