

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和5年09月	2KG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-134749
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
360,300km	240PS／177KW	M/T 6速	エア－	長：6,270 mm 幅：2,400 mm 高：2,420 mm 門高：2,320 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ／:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	○	ラジオアンテナ欠品	走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		点検項目	結果	状態
燃料の種類	-	ディーゼル	ETC	◎	2.0	リーフサス	◎	
Adblue	◎		タコグラフ	◎	アナログ	エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎		デフ			点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キャブ内キズ、汚れ。左右テールレンズ割れ。 エンジンキー2本(メイン×1)。ボデーキー1本。
記録簿	有 (R6/5～R8/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位:mm							
11	11			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—	—	—	—	—		
スペア		12	—	スペア		225/80R17.5	—
素材: スチール				備考: スタッドレス (左リヤ外ノーマルタイヤ)。スペアパンク。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W097J91」	令和5年
【備考】ラッシングレール2段。鳥居形引き出しフック5対。庫内灯3ヶ。床キズ・汚れ。庫内キズ・凹み・穴あき。左サイドバンパー曲がり。			
格納ゲート/ラジコン	新明和工業	RAK10-6495D 「S2402000829」	令和6年
【備考】PG寸法：全長1555mm、全幅2380mm、有効長1290mm、有効幅2310mm。最大荷重1000kg。 ラジコン付き。道板欠品（段差あり）。			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	飛石有(リペア不可)	中型



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ