

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和5年04月	2PG-CYJ77C	アルミウイング	CYJ77C-7024420
走行	馬力	シフト		ブレーキ
269,702km	380PS／279KW	セミA/T	スムーサー 1 2 速	エア－
		長：9,680 mm 幅：2,410 mm 高：2,640 mm 門高：2,570mm		

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ／:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	2.0	エアサス	◎	リヤエアサス
Adblue	◎		タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材、ジョロダレー ール	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。エンジンキー1本（メインキーレス付）、ボデーキー1本、ドアキー1本。
記録簿	()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	12	12		245/70R19.5	245/70R19.5		
	12	12		245/70R19.5	245/70R19.5		
12	12	12	12	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
8	7	7	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				スペア	—	—	—
素材: スチール				備考: スペアー欠品。リヤリヤ4本再生タイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W8H8423」	令和5年
【備考】鳥居型引き出しフック9対。ジョロダレール4列。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。煽り内張り傷。ジョロダ－4本有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	飛石有(リペア不可)	大型



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	