

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和3年02月	2PG-CYJ77C	アルミウイング	CYJ77C-7015526
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
747,385km	380PS／279KW	M/T 7速	エア－	長：9,560 mm 幅：2,410 mm 高：2,640 mm 門高：2,560 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ／:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	最大風量時ブロワモータより異音	シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	ヒーター、ワイパー、メッキカバー付き。左右カバーキズ。
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種類	-	ディーゼル	ETC	／		エアサス	○	リヤエアサス、エア漏れ、ひび
Adblue	◎		タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ、エグレ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	デフケースさび
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						
PTO	／							

特記事項	ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本、ボデーキー1本(異物噛み込み)、センターコンソールボックス欠損。オーバーヘッドコンソールダンパーへたり。運転席側ヘッドコンソールリッド損傷。コンソール欠品穴。
記録簿	有（R4/1～R8/7）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	11	12		245/70R19.5	245/70R19.5		
	12	10		245/70R19.5	245/70R19.5		
8	8	7	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
8	7	10	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア		12	—	スベア		245/70R19.5	—
素材: アルミ				備考: 1.1.2.3軸目スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「20W-11236」	令和3年
【備考】ラッシングレール2段、引き出しフック9対、LED庫内灯4ケ(1ケ不灯)、左右ステンレス工具箱、庫内キズ汚れ、右側ウイング内張りテープ補修有り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	小	点傷有	大型



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	