

車両チェックシート					管理番号: 1038007
車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成30年11月	2DG-FR1AHG	冷凍バン	FR1AH-103022	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
884,499km	380PS／279KW	セミA/T	プロシフト 1 2 速	エア－	長：9,380 mm 幅：2,270 mm 高：2,290 mm 門高：2,250mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 / :装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	左メッキキャップ欠品
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種類	-	ディーゼル	ETC	◎	2.0	エアサス	◎	リヤエアサス
Adblue	◎		タコグラフ	/		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ、キーストン	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	◎							
PTO	/							

特記事項	R8.9/4 884369km時リコールにてエンジン交換、クラッチオーバーホール済み（記録簿有）。 キャブ内キズ・汚れ。オートクルーズ付。エア－漏れあり。マーカー1個ステイ割れ、外れ。 エンジンキー4本（メイン×2）。キーレスリモコン1個。ボデーキー6本。アドブルータンクキー2本。
記録簿	有（R1/8～R4/5）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm				275/80R22.5	275/80R22.5		
5	5			—	—		
—	—			275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
2	2	2	0	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
7	6	7	3				
スペア				スペア	—	—	—
				素材: アルミ	備考: スペアキャリア装備無し。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	日本フルハーフ	ELE7 「E7E2959」	平成30年
【備考】断熱材：サイド75mm、リヤ100mm。ラッシングレール2段。ジョロダーレール4列。左サイド扉観音式。庫内灯6ヶ。90度ストッパー。水抜き穴前後2対。庫内キズ、凹みあり。リヤ台枠凹み。ボデー左側面後部台枠曲がり。ボデー左側面凹み、穴あき。ボデー看板跡あり。			
サブエンジン/スタンバイ	菱重	TU85SA-CNF 「899300206BL」	平成30年
【備考】外気温30℃ -30℃設定 +27.3℃ → -2.9℃ 1h 確認。稼動時間5839h。			
格納ゲート/ラジコン	新明和工業	RAK10-6486D 「S90904052」	平成30年
【備考】PG寸法：全長1550mm、全幅2280mm、有効長1285mm、有効幅2215mm。ラジコン付。庫内リモコン付。			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	小	飛石有(リペア可)	大型



【外装】			【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	