

車両チェックシート

管理番号: 1038008

車 両 情 報					
車 名		初年度登録	型 式	形 状	車 台 番 号
UDトラックス		平成30年01月	QKG-GK6XAB	トラクタ	JNCMN21A6JU028430
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
570,913km	450PS／331KW	A/T エスコット 1 2 速		エアー	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	ヒーター、メッキカバー付き。
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ伸縮不良	走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	/		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	/		エアサス	○	リヤエアサス、ひび
Adblue	◎		タコグラフ	◎	アナログ、デジタル	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	アルミ 400L
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ 縞板	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	/					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							
PTO	/							

特記事項	エンジンキー3本(メイン1)。ドアロックリモコン1ヶ。アドブルーキー1本。キャブチルトシリンダにじみ
記録簿	無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm							
2	2			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
0	1	0	0	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア		—	
素材 : アルミ				備考 : 1軸目右以外再生タイヤ。スベアタイヤ欠。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	HP-1300C 「12234801 25」	平成29年
【備考】第5輪荷重11500kg。キャパシティ13000kg 左右ステンレス工具箱(左側へこみ)。作業灯5ヶ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	大型



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	