

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成27年11月	QDG-PW39L	粉粒体運搬車	PW39L-30231
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
834,639km		M/T 6速	エア－	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好

○：通常走行問題なし

△：要修理

／：装備無し

※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		運転席がたつき	○	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	○	くすみ有り。右フォグレンズひび。
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		テールランプ	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ワイパー	○	リンクがた
排気	◎		異常ランプ	◎		ミラー	○	ヒーター付き。左右カバーキズ。左ステーさび
マフラー	◎		オーディオ	◎		雨漏り	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	／		走行関係		
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		点検項目	結果	状態
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	／		リーフサス	◎	
Adblue	◎		タコグラフ	◎	アナログ	エアサス	／	
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ グリップ外れ
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式				デフロック	◎	
PTO	◎							

特記事項

エンジンキー1本。助手席側バイザー欠(車内に部品有り)。助手席側灰皿欠、運転席灰皿破損。コンソール欠品穴。天張り汚れ。サイドマーカー破損箇所有り。突入防止装置左側プロテクター欠損。エンジン馬力280ps/206kw



記録簿



()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位:mm							
2	2			255/70R22.5	255/70R22.5		
—	—			—	—		
4	6	4	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
4	4	4	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				スペア	—	—	—
				素材：スチール	備考：3、4軸目再生タイヤ。スペアタイヤ欠。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
粉粒体運搬車	自動車精工	080MS-225-4DZ 「Z 5847」	平成27年11月
【備考】容積21.30m ³ 。比重0.5。品名飼料。4室式。作業灯2ケ。 右側ステンレス工具箱2ケ。左側消火器。			
【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	飛石有(リペア可)	大型





【外装】		【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	