

車両チェックシート					管理番号:1038011			
車両情報								
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号				
日野	平成30年05月	TPG-XZU650M	クレーン付平	XZU650-0010228				
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)				
23,607km	136PS／100KW	A/T	バキューム	長：3,500 mm 幅：1,780 mm 高：380 mm 門高： mm				

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	／		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	エアサス	／	
Adblue	／		タコグラフ	／		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	／					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	◎							

特記事項	キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。エンジンキー1本(メイン)。
記録簿	有（R4/8～R8/1）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	7			195/85R16	195/85R16		
—	—			—	—		
7	7	7	7	195/85R16	195/85R16	195/85R16	
—	—	—	—	—	—	—	
スペア	8	—		スペア	195/85R16	—	
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	不明		(不明)
【備考】床丸カンフック2対。床板凹み有。			
クレーン3段/ラジコン	タダノ	TM-ZE263HR 「LB2512」	平成30年04月
【備考】ブーム3段。2.63t。フックイン。ラジコン付。アウトリガー標準幅。			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	