

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和1年07月	2RG-BRR90S2	アルミウイング	BRR90-7000428
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
103,065km	210PS／154KW	M/T 6速	エア－	長：6,220 mm 幅：2,400 mm 高：2,420 mm 門高：2,320 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウインカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	エアサス	／	
Adblue	◎		タコグラフ	／		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。エンジンキー2本(メイン1本キーレス付)、ボデーキー2本。
記録簿	有 (R2/1、R6/4～R8/1)

タイヤ残量		タイヤサイズ			
単位:mm					
11	11	225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—	—	—		
11	11	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	
—	—	—	—	—	
スベア	10	—	—	—	
		225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
		—	—	—	—
		スベア	225/80R17.5	—	—
素材：スチール		備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「18W-03622」	令和1年
【備考】鳥居型引出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。床板汚れ有。左サイドバンパー曲がり。左リヤフェンダー曲がり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	中型



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	