

車両チェックシート

管理番号: 1038015

車 両 情 報						
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ		令和1年08月	TPG-NJR85A	Wキャブ平	NJR85-7075714	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸(ショート)	
94,754km	150PS／110KW	A/T スムーサー 6速		バキューム	長: 1,980 mm 幅: 1,610 mm	高: 380 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎	後席ヒーターのみ	シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	／		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	エアサス	／	
Adblue	／		タコグラフ	／		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 63L×1
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	／					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有。エンジンキー2本(メイン×1本キーレス)。
記録簿	無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm							
				195/75R15		195/75R15	
				—		—	
195/75R15		195/75R15		195/75R15		195/75R15	
—		—		—		—	
スペア				195/75R15		—	
素材 : スチール				備考 :			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		令和1年
【備考】リア牽引フック部フレーム曲がり有り。			
	新明和工業	RA06-1171 「S00508821A」	令和1年
【備考】PG寸法：全長1165mm。全幅1420mm。有効長900mm。有効幅1300mm。最大荷重600kg。 パワーゲート：アーム式			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	