

車両チェックシート					管理番号 : 1038017			
車 両 情 報								
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号				
いすゞ	令和1年08月	TPG-NKR85AN	ダンプ	NKR85-7084210				
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)				
40,323km	150PS／110KW	M/T 6速	バキューム	長：3,050 mm 幅：1,590 mm 高：370 mm 門高： mm				

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	/		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	エアサス	/	
Adblue	/		タコグラフ	/		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 75L
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							
PTO	◎							





特記事項	キャブ内キズ・汚れ。左ドア内側凹み。 エンジンキー2本（メイン、キーレス付×1）。
記録簿	有（R1/11～R7/10）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm				205/75R16	205/75R16		
	9	9		—	—		
	—	—		205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
9	9	9	9	—	—	—	—
—	—	—	—	スペア	205/75R16	—	
スペア			7	—			
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DT2-11-SY 「S00774409」	令和1年
【備考】三転ダンプ。リヤゲートロックピン付。手動式コボレーン（シート破れあり）。床凹み。前立て凹み。			

【備考】
【備考】

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	