

車両チェックシート				管理番号 : 1038020	
車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラック	令和1年08月	2RG-BRR90S2	アルミウイング	BRR90-7000182	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
116,421km	210PS／154KW	M/T 6速	エア－	長：6,230 mm 高：2,390 mm	幅：2,400 mm 門高：2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウインカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	△	アンダーミラー取付割れ。ミラーカバー割れ。
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	エアサス	／	
Adblue	◎		タコグラフ	／		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。エンジンキー2本(メイン1本キーレス付)、ボデーキー3本。
記録簿	無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				225/80R17.5	225/80R17.5		
12	12			－	－		
－	－			225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
12	12	12	12	－	－	－	－
－	－	－	－	スペア		225/80R17.5	－
スペア		4	－	素材：スチール 備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W6DU101」	令和1年
【備考】 鳥居型引出しフック5対。ラッシングレールレール2段。庫内灯3ケ。床板、ウイング内張汚れ有り。右ウイング後方コルゲートパネル凹み有。右煽り傷有。			
格納ゲート/ラジコン	新明和工業	RAK10-6485D 「S00407545A」	令和1年
【備考】 PG寸法:全長1550mm、全幅2380mm、有効長1285mm、有効幅2310mm。最大荷重1000kg。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	飛石有(リペア可)	中型



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	