

車両チェックシート					管理番号 : 1038025			
車 両 情 報								
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号				
三菱ふそう	令和7年05月	2RG-FEB50	ドライバン	FEB50-611428				
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)				
29,436km	150PS／110KW	M/T 5速	バキューム	長：4,490 mm 幅：2,090 mm 高：2,240 mm 門高：2,180 mm				

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ／:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ		
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		ミラー	○	キャップ欠品
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	2.0	エアサス	／	
Adblue	◎		タコグラフ	／		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キャブ内キズ、汚れ。アイドルングストップ付。 スマートキー1個。燃料タンクキー1本。ボデーキー3本。
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ					
単位: mm									
	3	3		205/85R16		205/85R16			
	—	—		—		—			
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16					
—	—	—	—	—					
スペア			205/85R16	—					
素材: スチール			備考: ノーマルタイヤ						

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	パブコ	「24-6G7870」	令和7年
【備考】 ラッシングレール2段。左サイド扉スライド式。庫内灯2ケ。庫内内張り割れ、穴あき。床キズ、汚れ。ボデー左リヤグリップ欠品。			
格納ゲート/ラジコン	パブコ	PRAK10-6494N 「S2502008257」	令和7年
【備考】 PG寸法:全長1170mm、全幅2080mm、有効長965mm、有効幅2015mm。最大荷重1000kg。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	