

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和6年03月	2PG-CYE77DM	タンクローリー	CYE77DM-7000110
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
50,798km	360PS／265KW	M/T H/L 9速	エアー	長： mm 幅： mm 高： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	エアサス	◎	リヤエアサス
Adblue	◎		タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	ステンレス 300L
ギア鳴き	◎		床材質	／	ステンレス	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	◎							
PTO								



特記事項	キャブ内汚れ。アイドリングストップ付。 スマートキー3ヶ。燃料タンクキー1本。ドアキー4本。
記録簿	有（R6/6～R7/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm					275/80R22.5	275/80R22.5	
	15	15			275/80R22.5	275/80R22.5	
	15	15		275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
15	15	14	14	—	—	—	—
—	—	—	—	スペア		275/80R22.5	—
スペア		11	—	素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
タンクローリー	ヤスダファインテ	F34TX130-M110RC 「552650501」	平成6年04月
【備考】積載物：牛乳。容量：11KL。タンク材質：ステンレス。＊リフレッシュボデー載せ替え（2024年1月）。			

【備考】
【備考】

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	大型



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ