

車両チェックシート

管理番号: 1038028

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和5年02月	2PG-FS74HZ	冷凍ウイング	FS74HZ-542022	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
427,832km	394PS／290KW	A/T シフトパイロット 1 2 速		エアー	長: 9,400 mm 幅: 2,330 mm 高: 2,570 mm 門高: 2,370mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	左右カバーキズ。ヒーター及びワイパー付き。
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	／		エアサス	○	リヤエアサス、ひび
Adblue	◎		タコグラフ	／		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ、ジョロダーレール、キーストン	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	／					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	スマートキー2ケ。ドアキー2本。ボデーキー2本。コンソール欠品穴。サイドマーカー欠損箇所有り。
記録簿	有（R5/5～R8/7）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				245/70R19.5	245/70R19.5		
				245/70R19.5	245/70R19.5		
3	2	3	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	5	5	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		6	－	スペア		245/70R19.5	－
素材：スチール				備考：3軸目スタッドレス。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA3560-4 「B220462」	令和4年12月



【備考】ラッシングレール3段。エアリブ。パレティナガイド。LED庫内灯6ケ。水抜き穴 4箇所。ジョロダーレール 4列。サーキュレーター4ケ。エアラインレール4列。水抜き穴前後4ヶ所。キーストン。ウイング操作スイッチ前後に有り。断熱厚みリア40 mm35 mm。左側工具箱。庫内キズ汚れへこみ。右側アオリ内側へ倒れている。フェリーフック2対。

直結/スタンバイ	菱重	TDJS100A-L2 「246400146BL」	令和4年
----------	----	------------------------------	------

【備考】-30℃設定。1時間運転、26.0℃→8.5℃確認(外気温27度)。積算運転時間、エンジン:3145時間、スタンバイ:334時間

【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	小	点傷有	大型



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	