

車 両 チェックシート					管理番号 : 1038030
車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラック	令和4年05月	2PG-CD5CA	アルミウイング	JNCMB02C9NU070786	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
316,682km	390PS／287KW	A/T エスコット 1 2 速		エアー	長：9,650 mm 幅：2,370 mm 高：2,495 mm 門高：2,420 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	○	ロッカーケース しみ	オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	○	右割れ
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	／		エアサス	◎	リヤエアサス
Adblue	◎		タコグラフ	◎	アナログ 120W-2SN	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	／					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キャブ内 傷・汚れ エンジンキー 2 本（メインキー 2 本） キーレスリモコン 1 個 ボディキー 1 本
記録簿	有（R4/11～R8/2）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				275/80R22.5	275/80R22.5		
				—	—		
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア				275/80R22.5	—		
素材：アルミ				備考：タイヤパターン：ミックス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL（D-LWCKLG0S109B25B） 「W9DV740」	令和4年
【備考】 煽り 4 方開 セイコーラック 2 対 回転式中柱 ラッシングレール 2 段 パレティナガイド 鳥居型引出しフック 9 対 LED庫内灯 4 個 庫内エアサスコントローラー			
格納ゲート/ラジコン	新明和工業	RAK10-6496D 「S2204004416」	令和4年04月
【備考】 全長1,555mm（キャストストッパー迄1,400mm） × 全幅2,450mm（ステージ幅2,400mm） 最大昇降荷重1,000kg			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	飛石有(リペア可)	大型



【外装】												【ボデー内】				
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ						