

車両チェックシート

管理番号: 1038031

車 両 情 報							
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野		令和3年09月	2KG-FD2ABG	アルミ平	FD2AB-125515		
走行	馬力		シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
328,220km	210PS／154KW		M/T 6速	エアー	長：6,200mm	幅：2,130mm	高：690mm
					門高：590mm		

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	左カパーキズ。ヒーター付き。
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	2.0	エアサス	○	リヤエアサス、ひび
Adblue	/		タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L 100L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	◎	永久磁石式						
PTO	/							

特記事項	エンジンキー3本(メイン2)。燃料タンクキー2本。サイドマーカー左後ろ不灯。キャブルーフラック。
記録簿	無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm				225/90R17.5	225/90R17.5		
10	10			—	—		
—	—			225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
11	10	10	10	—	—	—	—
—	—	—	—				
スペア		13	—	スペア		225/90R17.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	トランテックス	「A000H5801」	令和3年
【備考】ロープフック左右13対前7後ろ3。リアあおり内側足掛け。セイコーラック。床フック13対リア1ヶ。前立てセンターロープフック1。作業灯2ヶ。スタンション穴5ヶ。左右アオリ差し枠穴10対。右バスケット。左右ステンレス工具箱。後部床下工具箱。床板補修有り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	小	点傷有	中型



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ