

車 両 チェックシート					管理番号 : 1038032
車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和3年07月	2RG-FBA20	ドライバン	FBA20-590813	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
20,997km	130PS／96KW	A/T デュオニック 6速		バキューム	長：3,210 mm 幅：1,770 mm 高：1,960 mm 門高：1,900 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウインカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	2.0	エアサス	／	
Adblue	◎		タコグラフ	／		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 70L
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	／					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キャブ内キズ、汚れ。アイドルングストップ付。 スマートキー3個。燃料タンクキー1本。ボデーキー2本。
記録簿	有（R4/1～R8/1）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm							
	8	8		195/85R15	195/85R15		
	—	—		—	—		
8	8	8	8	195/85R15	195/85R15	195/85R15	195/85R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		8	—	スペア		195/85R15	—
素材 : スチール				備考 :			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	日本フルハーフ	DLK 「T3D2323」	令和3年
【備考】 ラッシングレール2段。左サイド扉スライド式。庫内灯2ケ。			
垂直ゲート	新明和工業	REV06-1103 「S2104001514」	令和3年
【備考】 PG寸法:全長1300mm、全幅1810mm、有効長975mm、有効幅1640mm。最大荷重600kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型



【外装】					【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ		