

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和3年04月	2DG-FN1AJG	タンクローリー	FN1AJ-101874
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
397,352km	360PS／265KW	M/T 7速	エア－	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ／:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	／		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	2.0	エアサス	◎	リヤエアサス
Addblue	◎		タコグラフ	／		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	アルミ 300L
ギア鳴き	◎		床材質	／	ステンレス	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	／							
PTO								

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有り エンジンキー3本、キーレスリモコン1個
記録簿	有（R3/7～R7/2）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位:mm					11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	
	15	15			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	
	15	15			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	
15	15	15	15	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			14	—			
				素材:アルミ	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
タンクローリー	ヤスダファインテ（株）	「1002418」	平成13年
【備考】積載物品名：牛乳。最大容量11,000L。タンク材質：ステンレス。ボディー乗替			
【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	大型



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	