

車 両 チェ ッ ク シ ー ト					管理番号 : 1038043			
車 両 情 報								
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号				
いすゞ	平成27年12月	TKG-FRR90S2	ドライバン	FRR90-7086707				
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸				
470,283km	210PS／154KW	M/T 6速	エア－	長：6,230 mm 幅：2,330 mm 高：2,260 mm 門高：2,210 mm				

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	／		エアサス	／	
Adblue	／		タコグラフ	／		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キャブ内キズ、汚れ。アイドルングストップ付。インパネポケット欠品。 エンジンキー2本(メイン×2、キーレス付×1)。
記録簿	有 (R4/8～R7/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				225/80R17.5	225/80R17.5		
	9	9		—	—		
	—	—		225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
8	8	9	9	—	—	—	—
—	—	—	—	スペア	225/80R17.5	—	
スペア				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T4DK592」	平成27年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。庫内内張り割れ、穴あき。			
跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3A 「G5D6812」	平成27年
【備考】 PG寸法：全長1505mm、全幅2360mm、有効長1220mm、有効幅2230mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	中型



【外装】					【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	