

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成22年12月	LKG-FE7JJAA	粉粒体運搬車	FE7JJA-10026
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,070,854km	240PS／177KW	M/T 6速	エア－	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	アイドリング時ポトつき	エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、汚れ シートがたつき
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	HID 左レンズくすみ
オイル漏れ	○	インタークーラー本体にじみ。オイルパンへこみ(漏れ無し)	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	右前ウィンカーひび
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ワイパー	○	左右リンクがた 左ギャップ破損。左右 カバーキズ。左ステ 根本カバー欠(テープ補修)
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	△	『ESスタート異常』の表示	ミラー	○	
排気	○	黒煙	異常ランプ	△	『ABS異常』の表示。	雨漏り	◎	
マフラー	○	テールパイプすす付着	オーディオ	○	アンテナ欠	走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	/		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種類	-	ディーゼル	ETC	/		エアサス	/	
Adblue	/		タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	○	スチール 200Lブラケット曲がり。底面凹み(漏れ無し)。
ギア鳴き	○	2速	床材質	/	鉄板	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							
PTO	◎							

特記事項 エンジンキー1本(メイン1本)。ドアロックリモコン1ヶ(反応悪い)。コンソール欠品穴。キャブルーフ凹み。突入防止装置左右プロテクター欠損。運転席ドアずれ。左カーテシスイッチテープ補修。サイドレバー付け根フロア破れ。F右キャブマウントブッシュオイルにじみ。

記録簿 ()





タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	5			265/70R19.5	265/70R19.5		
—	—			—	—		
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	—	—		
—	—	—	—	—	—		
スベア	—	—		スベア	—	—	
素材：スチール				備考：スベアタイヤ欠。後輪再生タイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
粉粒体運搬車	東急	BH045B 「M604-148」	平成22年11月

【備考】最大積載容量:14.6m³。比重:0.5。品名:飼料。4室式。作業灯2ヶ。ブーム起伏バルブにじみ。ブーム旋回ハンドル動きだし固い。左側消火器。右側ステンレス工具箱。

【備考】
【備考】

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	小	飛石有(リペア可)	大型



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	