

車両チェックシート

管理番号:1038050

車両情報							
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号			
その他	平成6年04月	-TD302-208	重機運搬トレーラー	長[93]415長			
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸			
			エア－	長：6,450	mm	幅：2,980	mm
				高：	mm	門高：	mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ／:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹返	／	
燃料の種類	-	
Adblue	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	／	
スターター	／	
オルタネーター	／	
P/W（運転席）	／	
P/W（助手席）	／	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	／	
オーディオ	／	
バックカメラ	／	点検不可 カメラのみ
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	／	
ヘッドライト	／	
ウィンカー	◎	右Rひび
テールランプ	◎	
ワイパー	／	
ミラー	／	
雨漏り	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	／	
エアサス	／	
パワステ	／	
ハンドル	／	
燃料タンク	／	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル漏れ	／	
デフロック	／	

特記事項

スベアキャリア欠。スベアタイヤ荷台に有。
タイヤサイズ、8.25R 20 14PR
タイヤ残量、1軸目左から:4,5,5,4,5,5,3,3
2軸目左から:3,4,9,8,6,6,5,5
スベア残量:1

記録簿

有（H29/5～R7/10）

タイヤ残量

単位:mm

—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

スベア

—	—
---	---

タイヤサイズ

—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—





スベア

—	—
---	---

素材:スチール 備考:特記事項に記載

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
重機運搬トレーラー	東急	TD302-208 「TD302-208-S1308」	平成6年02月
【備考】スタンション穴20ケ。強化フック、タイヤハウス14ヶサイド20対。ローブフックサイド2対R9ヶ。上段荷台寸法:長さ2210mm、幅2700mm。上段前側工具箱。床板損傷有り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	小		けん引



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】