

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和3年09月	2TG-FBA00	平ボディ	FBA00-590360
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
168,624km	150PS／110KW	A/T デュオニック 6速	パキウム	長：2,980 mm 幅：1,570 mm 高：415 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	アンダーミラー取付部 割れ・キャップ欠品
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	／		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	2.0	エアサス	／	
Adblue	◎		タコグラフ	／		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 70L
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	／					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	スマートキー 2 個 ドアキー 2 本
記録簿	有（R5/9～R7/9）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				195/75R15	195/75R15		
	6	6		—	—		
	—	—		195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
4	3	2	3	—	—	—	—
—	—	—	—	スペア		195/75R15	—
スペア		8	—	素材：スチール 備考：タイヤパターン：ノーマル			





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	BA15 9083 「0104」	令和3年

【備考】 煽り3方開 ロープフック：サイド7対／リヤ2ヶ所 ロープ穴3対 床板前方割れ

【備考】			
------	--	--	--

【備考】			
------	--	--	--

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ