

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年06月	TKG-XZU710M	平ボディ	XZU710-0014149
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
234,340km	150PS／110KW	M/T 6速	バキューム	長：4,340 mm 幅：2,080 mm 高：800 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	/	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	
PTO	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー ナビ併用
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板 編板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウinker	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		平成27年

【備考】二重煽り。煽り内張腐食割れ有り。





垂直ゲート	新明和工業	RE06-1104 「S60401675A」	平成27年
-------	-------	---------------------------	-------

【備考】PG寸法:全長830mm、全幅2070mm、有効幅1930mm。最大荷重600kg。

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------

特記事項	キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。エンジンキー3本(メイン2本)、キーレスリモコン付。
記録簿	有 (R4/3～R8/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm				215/85R16	215/85R16		
6	6			—	—		
—	—			215/85R16	215/85R16	215/85R16	215/85R16
5	6	6	5	—	—	—	—
—	—	—	—				
スペア		8	—	スペア		215/85R16	—
素材: スチール				備考:			