

車両チェックシート

管理番号: 1038054

車 両 情 報					
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ		令和1年07月	TPG-NHR85AN	冷凍バン	NHR85-7026006
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
37,150km	110PS／81KW	A/T スムーサー 6速		バキューム	長: 2,828 mm 幅: 1,440 mm 高: 995 mm 門高: 965 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	エアサス	／	
Adblue	／		タコグラフ	／		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 60L
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ 編板	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	／					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キャブ内 傷・汚れ エンジンキー 3 本（キレースリモコン付メインキー 1 本） ボディキー 2 本
記録簿	有（R2/10～R8/1）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				195/75R15	195/75R15		
	5	5		—	—		
	—	—		—	—		—
4	4	4	4	—	—		—
—	—	—	—				
スペア		8	6	スペア	195/75R15		—
				素材：スチール	備考：リヤタイヤサイズ：165R13 8PR タイヤパターン：ノーマル		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	「F194266」	令和1年05月
【備考】断熱：サイド 9 5mm／リヤ 9 5mm エアリブ 水抜き穴前方 2 ヶ所 LED庫内灯 1 個 90度ストッパー 保冷カーテン			
直結/スタンバイ	東プレ	1.MJ22LSC-Q 「F194266」	令和1年05月
【備考】吊下げエバ※下面高さ 7 0 0mm マイナ 3 0℃設定 外機 2 8℃時、1 時間で 2 0.0 →マイナ 2 7.0℃確認 クラッチ作動時間：E/gコ ン プ 5 9 9 時間/スタン バ イ コ ン プ 3 2 8 時間 スタンバイケーブル			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	