

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和1年07月	TPG-NHR85AN	冷凍バン	NHR85-7026017
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
57,696km	110PS／81KW	A/T スムーサー 6速	バキューム	長：2,820 mm 幅：1,440 mm 高：995 mm 門高：965 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Addblue	/	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
PTO	/	

特記事項	キャブ内 傷・汚れ エンジンキー 3 本（キーレスリモコン付メインキー 1 本）ボディキー 2 本
記録簿	有（R1/10～R3/6、R5/1～R8/1）

タイヤ残量

単位：mm			
	6	6	
	—	—	
4	4	4	4
—	—	—	—
スペア	7	6	

素材：スチール	備考：リヤタイヤサイズ：165R13 8PR タイヤパターン：ノーマル
---------	--

--	--

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	/	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 編板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウinker	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 60L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	「F194267」	令和1年05月

【備考】断熱：サイド9 5mm／リヤ9 5mm エアリブ 水抜き穴前方 2ヶ所 LED庫内灯 1 個 90度ストッパー 保冷カーテン





直結/スタンバイ	東プレ	1.MJ22LSC-Q 「F194267」	令和1年05月
----------	-----	--------------------------	---------

【備考】吊下げエバ※下面高さ7 0 0mm マイク3 0℃設定 外気2 8℃時、1時間で2 0.0→マイク2 6.5℃確認 クラッチ作動時間：E/gコップ 6 7 3時間/スタバコップ 4 2 4時間 スタンバイケーブル

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】