

車両チェックシート				管理番号 : 1038056	
車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	令和1年08月	TPG-NKR85AN	ダンプ	NKR85-7084154	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)	
45,666km	150PS／110KW	M/T 6速	バキューム	長：3,050 mm 幅：1,600 mm 高：370 mm 門高： mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	／		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	エアサス	／	
Adblue	／		タコグラフ	／		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	○	スチール 75L タンク凹み
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	◎							

特記事項	キャブ内汚れ、傷。エンジンキー2本(メイン1本キーレス付)。
記録簿	無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				205/75R16	205/75R16		
	4	4		—	—		
	—	—		205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
4	5	3	2	—	—	—	—
—	—	—	—				
スペア		6	—	スペア	205/75R16	—	
素材：スチール		備考：					





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DT2-11SY 「S00774732」	令和1年

【備考】＊三転ダンプ。右煽り開閉油圧式。手動式コボレーン。テールゲートロックピン付。

【備考】			
------	--	--	--

【備考】			
------	--	--	--

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型



【外装】		【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	