

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年1月	TKG-XZU710M	平ボディ	XZU710-0021414
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
76,360km	136PS/100KW	A/T	ハキ्यूム	長：4,320 mm 幅：2,080 mm 高：370 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]





特記事項 キャブ内、キズ、汚れ。左ドアパネル交換済・補修跡有。ルーフ傷・凹み。キャブバック傷・凹み。
 アイドリングストップ付き。
 エンジンキー1本（スペアー無）。

記録簿 有 (H29/5~R5/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	6		225/70R16	225/70R16		
	—	—		—	—		
6	6	5	6	225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		8	—	スベア		225/70R16	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ			
【備考】左煽り外側パネル外れ、内張り割れ。リヤ煽り内張り割れ。左前プロテクター傷・曲がり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------