日付: RO7. 11/01

♥ № GROUP 車両チェックシート 管理番号: 1137001

車両情報								
車名	初年度登録	型式		形状		車台番号		
いすゞ	令和 6年5月	2RG-FRR90T4		アルミウィング		FRR90-7200448		
走行	馬力	シフト		ブレーキ		ボディ内寸		
38,777km	240PS/177KW	M/T 6速		エアー		長: 6,230 高: 2,410	mm 幅:2,380 mm mm 門高:2,310 mm	

36,111	NIII	240F3/177KW	101/1 0	座	17	高: 2,410	mn	n 門高:2,310 mm
◎:良好	〇:通	常走行問題なし △	: 要修理 /	ご装備無し	※あくまでも	当社判断基準によ	るもの	 です
•	エンジ	ン	•	電装関係		•	キャヒ	ニ ン
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	0		エアコン	©		シート	0	
オイル混入	0		スターター	0		ヘッドライト	0	LED
オイル漏れ	0		オルタネーター	0		ウィンカー	0	
水混入	0		P/W(運転席)	0		ワイパー	0	
水漏れ	0		P/W(助手席)	©		ミラー	0	
燃料漏れ	0		坂道発進装置	0				
排気	0		異常ランプ	©			走行队	
マフラー	0		オーディオ	◎ ナビ	付き	点検項目	結果	状態
ターボ	0		バックカメラ	◎ カラ	_	リーフサス	0	
冷却水吹返	0		電格ミラー	©		エアサス	0	リヤエアサス
7	ミッシ	ョン	ETC	⊚ 2.0		パワステ	0	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	<u> </u>		ハンドル	0	
ギア鳴き	0		= _	上物仕様		燃料タンク		スチール 200L
ギア抜け	0		点検項目	結果	状態	_		
クラッチ	0		床材質	/ 木材		는 terrand	デフ	11.00
異音	0					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	0		••			異音	0	: •
リターダ	/		··			オイル漏れ	0	: •
			•			デフロック		:

特記事項 ドアロックリモコンキー1本、エンジンキー3本。オートクルーズ、バッテリーサイズ80D26L・2ケ、左後側スチール製工具箱。 記録簿 有 (R6/8~R7/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ				
	7	7	単位:mm	005/000175	225/80R17.5 —	225/80R17.5 —	205 (2007.75	
8	8	8	[8] [—]	225/80R17.5 —	225/80R17.5 —	225/80R17.5 —	225/80R17.5 —	
	スペア	12		ス	ペア	225/80R17.5		
				素材:アルミ	備考:			

上物 上物 上物								
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式					
アルミウイング	日本トレクス	「23W12060」	令和 6年3月					
【備考】ラッシングレール2段、パレティナガイド、引き出しフック5対、LED庫内灯3ケ、左後側スチール製工具箱。								
G21002F-B3MRA2								
パワーゲート/跳ね上げゲート	極東開発工業	[24T016528N]	令和 6年1月					
【備考】最大昇降質量:1000kg、全長1570mm、全幅2330mm、有効幅2190mm、キャスターストッパー迄1390、庫内ラジコン。								
【備考】								

外装状態							
キャブコーション	フレーム番号	フレーム番号 フレームのさび					
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)				

外装 キズ

外装 キズ へこみ


うき

曲がり

₩

補修跡

割れ



庫内 車内 へこみ

床 汚れ

庫内 穴あき