日付: RO7. 1	1/04	<b>POUP 車両チェックシート</b>					管理番号:1137002					
車名  初年度登録			型式			形状		車台番号				
マツダ		平成27年9月	TRG-LHR85A			平ボディ	LHR85-7005856					
走行		馬力	シフト			ブレーキ	ボディ内寸					
167,657km		110PS/81KW	A/T 6速			バキューム			n 幅:1,595 n 門高:	mm mm		
<ul><li>②:良好</li><li>○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです</li></ul>										-		
•	エンジン	y.	•	電装関	]係		•		キャヒ	ごン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果		状態	ᇧ	点検項目	結果	状態	Ė	
異音	0		エアコン	0			シー	- ト	0	破れ、 擦れ	、汚れ	
オイル混入	©	•••••	スターター	0		•••••	ヘッ	ドライト	0	ハロゲン	•••••	
オイル漏れ	0	•••••	オルタネーター	0		•••••		・ンカー	0		•••••	
水混入	©	•••••	P/W (運転席)	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••		′/°-	0		•••••	
水漏れ	0	•••••		0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••			0		•••••	
	4		P/W(助手席)	4 1			≥-	,_ 		<b>.</b>		
燃料漏れ	0		坂道発進装置	0			_		± /= B	B 177		
排気	0		異常ランプ	0					走行队			
マフラー	0		オーディオ	0			,	5検項目	結果	状態		
ターボ	©	•••••	バックカメラ	/		•••••	1)-	-フサス	0			
冷却水吹返	©	•••••	電格ミラー	-		•••••		サス	!		•••••	
752051902	•	•••••	ETC	´ ⊚	t亜維	•••••			<b>.</b> ∕		•••••	
	ミッシ	ョン									• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
点検項目	結果	状態	タコグラフ				712	ノドル	0			
ギア鳴き	0		<b>F</b>	上物仕	上様		燃料	タンク	• ⊚	スチール		
ギア抜け	©	•••••	点検項目	結果		状態				63L	•••••	
		•••••		i					デフ			
クラッチ			床材質	i/i	鉄板		Ę,	5検項目	結果	<b>状</b> 愈	200	
異音	0								_	, , , ,		
オイル漏れ	0							異音   ◎				
リターダ	/						オイル漏れ ◎					
							デフ	フロック	/			
特記事項キ	マブ内 傷	i・汚れ 有り ドリンク7	ホルダー割れ									
· 3005	こンジンキ	ー2本 (内、キーレスリ	モコン付1本※作	助未確認	?)							
記録簿	(R1/8	~R6/8)										
▼ タイヤ残量 ▼ タイヤサイズ												
		<u>単位:mm</u>										
4		4			1	95/75R15		195/75R <sup>-</sup>	15			
<u></u>		=										
1 1	1 1 0 0											
	-] [-					_						
	<u> </u>	<u> </u>							<del></del>			

スペア

素材:スチール\_\_\_

195/75R15


備考:後輪タイヤならびに後輪用スペアタイヤサイズ:165/80R13

8

5

スペア

	上物	 仕様								
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式							
平ボディ	メーカー完成車	「076985」	平成27年							
【備考】煽り3方開 ロープフック:サイド8対/リヤ2ヶ所 パイプステーキ(高さ200mm)										
【備考】		,								
【備考】										
外装状態										
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石							
有	確認済	小	点傷有							
		<b>外装</b> キズ								
外装	<b>外装</b> タ キズ キ	H装 曲がり 外装	<b>外装</b> キズ							
キス	外装キズ									



**外装** キズ

**外装** キズ

【外装】							【ボデー内】				
<b>外装</b> キズ	外装へこみ	うき	曲がり	#ビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ	