

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年5月	2KG-FC2ABG	冷凍ウィング	FC2AB-111975
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
288,778km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 6,280 mm 幅: 2,380 mm 高: 2,280 mm 門高: 2,200 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	△	LED 左ヘッドライト内リフレクターガタ（調整不良、車検不可）要交換。
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	ステンレス 200L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。インパネポケット欠品。マーカーランプLED不灯あり。
エンジンキー1本（スペア無し）。

記録簿 無○

タイヤ残量

単位：m

	3		4	
	—		—	
3	3		2	3
—	—		—	—
スベア			3	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—

素材：アルミ 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	「W014E56」	令和 1年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。庫内エアサスリモコン付。ボデー前立で修復跡（凹み有）。門口修復有。左サイドアオリ修復有。左右ウイング修復有。左サイドバンパー曲がり。ボデー看板跡有り。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2 「945700144BL」	令和 1年
【備考】（外気温度18℃） -5℃設定 +12.6℃ → +0.1℃ 1.0h 確認。稼働時間1767h。			
跳ね上げゲート	トランテックス	RAM10-1455 「S91209379」	平成30年
【備考】PG寸法：全長1545mm 全幅2410mm 有効長1305mm 有効幅2280mm。最大荷重1000kg。ラジコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)

Diagram illustrating the location of exterior damage (Exterior Scratch and Exterior Dent) on the rear of the vehicle, overlaid on a grid.

【外装】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------

【ボデー内】