

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年10月	TKG-NMR85AN	ドライバン	NMR85-7022322
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
235,083km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長: 4,490 mm 幅: 1,810 mm 高: 2,070 mm 門高: 2,020 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	○ 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎ ハロゲン
ウィンカー	○ 左前ガタ
ワイパー	◎
ミラー	○ 左ミラーカバー欠け

走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	/
パワステ	◎
ハンドル	○ 擦れ
燃料タンク	◎ スチール 100L

デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	/

特記事項 キャブ内 キス・汚れ。アイドルストップ付き。左コーナーパネル割れ・ガタ。
左ドア凹み。右テール割れ(ガタあり)。右リヤショックアブソーバー油もれ。Fバンパー穴あき。
エンジンキー3本(キーレス付1本・作動不良)、ボディキー3本。

記録簿 有 (R5/10~R7/7)

▼ **タイヤ残量**

単位: mm

	4		4
	—		—
4	4	4	4
—	—	—	—
スベア		7	—

タイヤサイズ			
	205/70R16	205/70R16	
	—	—	
205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—
スペア		205/70R16	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2D5577」	平成25年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。床板凹み、傷あり。庫内前方パレティナガイド欠品。 左サイド扉スライド式。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	日本フルハーフ	KB3A 「G5D2762」	平成25年
【備考】PG寸法：全長1585mm、全幅1860mm、有効長1300mm、有効幅1725mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

【外装】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------

【ボデー内】