

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成23年3月	BKG-FC7JKYA	冷凍バン	FC7JKY-14436
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
384,002km	210PS/154kW	M/T 6速	エアー	長: 6,160 mm 幅: 2,110 mm 高: 2,080 mm 門高: 2,070 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理

／:装備無し

※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。インバネポケット欠品。センターコンソール蓋割れ。
エンジンキー3本・燃料タンクキー2本・ボデーキー2本。

記録簿 有 (H25/3~R7/9)

タイヤ残量			
単位:mm			
3	2		
—	—		
4	9	5	1
—	—	—	—
スペア	15	—	

タイヤサイズ			
225/80R17.5	225/80R17.5	—	—
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア	225/80R17.5	—	

素材:スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GMF1 「E5EO883」	平成23年

【備考】断熱: リヤ・サイド共に75mm。ラッピングレール2段。庫内灯3ヶ。90度ストッパー。水抜き穴前後2対。
保冷カーテン。リヤ泥除けブラケット曲り。リヤ左フェンダー曲り。





冷凍機/直結	テンソー	SS42LN-EP42	平成23年3月
--------	------	-------------	---------

【備考】外気温+14°C -32°C設定 +12°C → -12°C 確認(1h)。稼働時間12585h。

格納ゲート	極東開発工業	CG1002G-3MRA2 「11TO38508N」	平成23年
-------	--------	-------------------------------	-------

【備考】PG寸法: 全長1585mm・全幅2190mm・有効長1200mm・有効幅2115mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。
コントロールBOXブラケット曲り。油圧シリンダー渺み有。

外装状態			
キャブコーチン	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき

【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	床汚れ
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	床汚れ