
目付:RO7.11/05	<b>∏</b> n¬ e <sub>k</sub>	<b>eoup 車両チ</b> :	ェック	シート	管理番号	: 1137	7011		
		車	両情	報					
車名	初年度登録	<b>型</b> 式		形状		車台番号			
日野	平成25年12月	QKG-FJ7JEAA		粉粒運搬車	F	J7JEA-101	00		
走行	馬力	シフト		ブレーキ		ボディグ	চার		
651,740km	240PS/177KW	M/T 6速		エアー	長: 高:	mm 幅: mm 門高	mm : mm		
②:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです									
<b>ア</b> エンジン	,	<b>▼</b> 電:	装関係		•	キャビン			
点検項目 結果	状態	点検項目 結	果	状態	点検項目	結果	状態		
異音  ◎			9		シート	O 破れ 汚れ	、へたり、		
オイル混入 🛚 🔘		スターター (	9						
	イルパン	オルタネーター(	<b>0</b>		ヘッドライト	⊚ HI	D		
	イル漏れ		9		ウィンカー	0			
水混入 :◎:		P/W(助手席) (	<b>9</b>		ワイパー	: © :			
水漏れ ◎		坂道発進装置 (	9		ミラー	。○ 』左力	バーテープ止め		
燃料漏れ ◎		異常ランプ(	<b>)</b>		_	+ /- 00 /5			
排気 ◎		オーディオ(	<b>)</b>		<b>/</b>	走行関係	10.46		
マフラー 🛮 🔘		バックカメラ	/		点検項目	結果	状態		
ターボ 🔘		電格ミラー(	9	•••••	リーフサス	©			
冷却水吹返 ◎		ETC ,	/		エアサス	/			
マ ミッシ	ョン	タコグラフ			パワステ	©			
点検項目 結果	<b>状態</b>	•••••			ハンドル	©			
ギア鳴き ◎	77 (715)		物仕様 i果	状態	燃料タンク	⊚ スチ © 200			
ギア抜け ◎		床材質	/ 鉄板		<b>*</b>	デフ			
クラッチ ◎			<b>-</b>		, 点検項目	結果・	状態		
異音   ◎							八忠		
オイル漏れ ◎					<b>異音</b>	0			
リターダ /					オイル漏れ	0			
					デフロック	/ [			
特記事項エンジンキ	1本、リモコンキー1 距離:651,715km時クラ	本							
記録簿 有(R7/9		J y <del>T</del> OH							
	+=	_		D / 10+1	- ノ <b>ブ</b>				
タイヤ原	<b>3里</b> 単位:mm	<u>r</u>		タイヤサ	1 人				
8	7		26	65/70R19.5	265/70R19.5	<u>i_</u>			
	<u></u>				_				
	<u> </u>	265/70R19.5	20	65/70R19.5	265/70R19.5		70R19.5		
							_		
スペア			スペア		265/70R19.5		<del></del>		
^L	7 –	±++ · ¬ ~ ··		 ≠·	200/10H19.5	<u> </u>	<u> </u>		
		素材:スチール	1佣 1	考:					

上物仕様								
メーカー	型式「製造番号」	年式						
自動車精工株式会社	058YM-135-4CZ 「Z5633」	平成25年11月						
【備考】品名:飼料、最大積載量7200kg、容積12.42立米、比重0.58、3室、ボデー材質:鉄、リヤ側荷室内上蓋開閉不良								
【備考】								
【備考】								
	メーカー 自動車精工株式会社	メーカー 型式「製造番号」   自動車精工株式会社 058YM-135-4CZ 「Z5633」						

外装状態							
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石				
有	確認済	無	点傷有				



**庫内** キズ

割れ

うき

曲がり

サビ

補修跡

**庫内** へこみ

**庫内** 穴あき