

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 5年1月	2KG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-131447-B	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
220,928km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,270 mm 高：2,420 mm	幅：2,400 mm 門高：2,330 mm

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    /：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	△	LED、左割れ
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	△	アナログ トレイ入らない	ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎					点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
クラッチ	◎	R6/7走行距離90.6 92km時クラッチOH				オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	/	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 エンジンキー3本(メイン3)、ボデーキー1本、右テールレンズひび(ウインカーに写真添付)  
バッテリーサイズ:105D26Lx2

記録簿 有 (R6/1～R7/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				225/80R17.5	225/80R17.5		
				—	—		
7	5	5	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				225/80R17.5	—		
				素材：スチール	備考：F右段減り		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W084J90」	令和 4年11月
【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯3列、引き出しフック5対、庫内キズ汚れ有り、右側工具箱(蓋曲がり、ロック不可)			
パワーゲート／格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2211005078」	令和 4年11月
【備考】 R7.4パワーゲートリフトシリンダーASSY交換、最大昇降質量:1000kg、全長1550mm、全幅2440mm、有効幅2310mm、キャスターストップパー迄1400mm、庫内リモコン、ラジコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ